INTRODUCTION

La **voie d'administration intraveineuse** est source de nombreux risques nécessitant de réaliser périodiquement une **évaluation des pratiques professionnelles**. En février 2020, un audit observationnel dans le service de Réanimation Chirurgicale a été réalisé afin d'optimiser les montages de perfusion. Différentes problématiques ont été soulevées telles que le **mésusage** des **dispositifs médicaux**, les **incompatibilités physico-chimiques** et les **erreurs de débit**.

OBJECTIF

Evaluer et suivre les **actions préventives** mises en œuvre **via un nouvel audit** deux ans après.

MATERIELS ET METHODES

GRILLE D'EVALUATION

- Mise à jour de la grille en **4 volets** selon les bonnes pratiques de perfusion définies par **l'OMEDIT Centre***
- Validation par un groupe de travail **pluridisciplinaire**

AUDIT

- Observation des **montages de perfusion de 30 patients**
- Hospitalisés en réanimation chirurgicale sur **5 demi-journées** en février 2022
- 2 observateurs

ANALYSE

- Analyse des **montages** et de leurs **prescriptions médicamenteuses informatisées**
- Recherche d'**incompatibilités physico-chimiques**
- Comparaison des données de 2022 à celles de 2020

RESULTATS

1 OBSERVATION GÉNÉRALE DU MONTAGE

2020 2022

Montage sur voie veineuse périphérique

Montage sur voie veineuse centrale

Présence de bouchons aux extrémités libres

Absence de valve anti-retour pour les produits à débit sensible

Administration par pompe de la nutrition et mise au plus près du patient

2 PROBLÈMES LIÉS AU DÉBIT

2020 2022

Chambre compte-gouttes du perfuseur remplie au-delà de la limite maximale

Utilisation adaptée des régulateurs de débit

3 INCOMPATIBILITE / RINCAGE

2020 2022

Incompatibilités physico-chimiques

4 ETIQUETAGE

2020 2022

Tous les produits administrés sont étiquetés et identifiés au patient

DISCUSSION CONCLUSION

Les **outils proposés en 2020** ont permis **d'améliorer** certaines pratiques, notamment le **mésusage des régulateurs de débit**. En parallèle, l'audit 2022 a permis d'observer **de nouvelles erreurs liées au débit** et à **l'absence de valve anti-retour** sur les montages de perfusion des médicaments à débit sensible.

Des biais d'observation ne sont pas à exclure au vu de la complexité des montages de perfusion. Ces différences de pratiques peuvent aussi s'expliquer pour plusieurs raisons : un **turn-over important du personnel soignant lié à la crise de la COVID-19** et une **période trop longue de deux ans entre les deux audits**.

Toutefois, cela n'explique pas certaines différences de pratiques préoccupantes qui sont à explorer en **échangeant avec les soignants**. Ainsi, le **groupe de travail pluridisciplinaire** se réunira prochainement afin de proposer des formations ciblées. Il est nécessaire **d'intervenir plus régulièrement, d'améliorer nos outils** et d'en **proposer de nouveaux**. Ce travail nous rappelle que les **bonnes pratiques de perfusion** doivent rester au cœur de nos priorités.