Evaluation des pratiques professionnelles (EPP) sur la manipulation des rampes de robinets avec valves bidirectionnelles (VB)

Margollé A., Danckaert A., Latapy V., Flais M., Deswarte-Dewailly A., Danicourt F.
Pharmacie, CH Dunkerque, France

N°38
Domaine : INFORMATION BON USAGE

Contexte : L'analyse en Comité de Retour d'Expérience de plusieurs signalements d'événements indésirables survenus lors de l'utilisation de robinets avec VB a révélé un mésusage de ce dispositif médical (DM).

Objectifs : Mener une EPP sur sa manipulation auprès des Infirmiers Diplômés d'Etat (IDE) de notre établissement.

Matériels et méthodes :

• Il s'agit d'un audit sous forme de questionnaire anonyme de 12 questions à choix unique ou multiples, élaboré à partir du logiciel Sphinx® et distribué aux IDE de tous les services de soins sur une période de 2 mois en 2018.

• Données recueillies : connaissances théoriques du DM et pratiques professionnelles (respect des procédures d'hygiène, méthode d'injection du médicament, rinçage, positionnement et changement de rampe).

Résultats : 102 personnes auditées

Désinfection de la VB :



Quand désinfecter ?



J'injecte un produit au moyen :



Je connecte la tubulure et je visse la connexion :



Après la perfusion d'un produit, quand je déconnecte la tubulure :



Lors du changement de rampe :



Positionnement de la rampe :



Les VB sont :



Si VB non utilisée, j'utilise un obturateur universel :



Si VB non utilisée :



Discussion/Conclusion :

• Présence de mésusages des rampes de robinets avec VB

• Résultats présentés aux cadres de santé

• Axes d'amélioration :
□ formation des nouveaux arrivants
□ reformations régulières des IDE
□ rédaction d'une procédure interne à l'établissement en collaboration avec l'Institut de Formation en Soins Infirmiers

• Une nouvelle EPP est prévue pour en évaluer les effets



Mots clés : perfusion-évaluation des soins-infirmier