

CHAMBRE DES ERREURS EN STÉRILISATION : RETOUR D'EXPERIENCE EN ZONE DE DECHARGEMENT D'AUTOCLAVE

A.PRUDHOMME¹, K.COTTREZ¹, S.WINCKEL¹, T.DIERICK¹, S.ALAIN¹

¹ CHU AMIENS PICARDIE

prudhomme.amandine@chu-amiens.fr

Mots clés : Stérilisation, Guide de Bonnes Pratiques, Audit

Introduction


Dans notre démarche d'amélioration de la qualité, nous avons voulu évaluer les connaissances des agents de stérilisation (AS) en zone de sortie d'autoclave. Étape ultime avant la distribution dans les services et blocs opératoires, il est important d'y avoir une vision pointue et de vérifier tous les points garantissant une stérilisation conforme.

Objectif: Evaluer et corriger les pratiques professionnelles des AS en sortie d'autoclave, le tout sous forme de « jeu ».

Matériel et méthode

Une « Chambre des Erreurs » est mise en place du 23/03 au 09/04/21 au sein du service de stérilisation du CHU d'Amiens-Picardie. Après analyse des procédures, une liste des points à vérifier est élaborée. Des « erreurs » volontaires sont alors introduites sur le graphique du cycle d'autoclave et au niveau des différents dispositifs médicaux stérilisés. Les actions réalisées par l'AS et le nombre d'erreurs décelées sont alors relevés lors d'un audit.

Résultats



Un total de 42 erreurs sont introduites sur un autoclave de 40 DM stérilisés. 19 AS sont évalués. Le nombre d'erreurs trouvées oscille entre 20 et 38 avec une moyenne de 29.9 erreurs par agent (+/-4.2). Tous les agents ont trouvé cette activité utile et sans difficulté particulière.

Discussions-Conclusion

Cette étude montre que les AS sont correctement formés pour la vérification de la conformité de la stérilisation mais quelques points restent à revoir.

Une présentation récapitulative de toutes les erreurs et donc de tous les points à vérifier avant l'envoi des instruments stérilisés dans les blocs et services est donnée aux AS.

Il serait donc intéressant d'élargir cette activité à d'autres zones du process comme le conditionnement.