


INTRODUCTION

Le risque infectieux pour le personnel de stérilisation lié à un défaut de qualité à l'étape de pré désinfection → risque mentionné dans la cartographie des risques.

Risque présent malgré les nombreux signalements lors des réunions mensuelles avec les cadres du bloc opératoire.

Dans le cadre d'une démarche continue de gestion des risques et d'amélioration de la qualité, l'équipe de l'unité de stérilisation décide de créer une affiche pour sensibiliser les équipes à une pré-désinfection de qualité.

MATERIEL & METHODE



Affiche exposée au bloc opératoire

RESULTATS

Le nombre de non-conformités liées à la présence de matériel à usage unique ou de matière organique a été réduit depuis l'exposition de l'affiche au bloc opératoire

Octobre 2017 à Mars 2018
Matériel à usage unique : 10
Présence de matière organique : 26



Octobre 2018 à Mars 2019
Matériel à usage unique : 7
Présence de matière organique : 12

CONCLUSION

Cette affiche a permis à l'ensemble de l'équipe de stérilisation de participer à un projet constructif (photo, maquette du poster). Parallèlement à ce projet, des formations ont été faites par l'équipe de stérilisation sur l'importance de l'étape de pré-désinfection aux aides-soignants du BO et ces derniers ont passé une journée au sein de l'unité de stérilisation afin d'appréhender les difficultés en zone de lavage.